

## Vinsten med att ha fönsterlås och att ha skruvat lister med envägsskruv!

Inbrottsförsök under februari 2019



Ett kopplat fönster som försetts med fönsterlås på insidan.

Gärningsmännen har lyckats bryta upp det yttre fönstret men ger sedan upp, det inre fönstret står emot inbrottsförsöket tack vare fönsterlåset..

Man vill inte gärna krossa glasrutan, vasst att ta sig igenom och det väsnas!



Bilden till vänster visar att vissa gärningsmän inte bryr sig om larmdekaler...




En altandörr är ofta lätt att forcera för en inbrottstjuv.

Vanligt är att fönsterlisterna monteras bort med hjälp av en skruvmejsel. När listerna är borttagna kan ofta fönsterkassett och dörrspegel lätt plockas bort.

På dörren till vänster så har listerna runt fönster och dörrspegel skruvats med envägsskruv.

Detta är en skruv som bara kan skruvas i.

I detta fall så gav tjuvarna upp!



Exempel på envägsskruv